



SERVICE INFO – FAG 0007



Уплътнителните гривни на преден колесен лагер

Монтажна инструкция

Производители: Audi, Seat, Škoda, VW

Модели:

Audi	A2 (8Z0)
Seat	Cordoba (6L2) Ibiza (6L1)
Škoda	Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5) Roomster (5j)
VW	Polo (9N) Fox (5Z1)

Артикулен номер: 713 6104 70 (FAG-Kit)

Ориг. номер:

14" 6Q0407623B / E
(Уплътнителна гривна)

Арт. номера: 713 6105 70 (FAG-Kit)

713 6105 80 (FAG-kit)

Ориг. номер:

13" 6Q0407623C
(Уплътнителна гривна)



Фигура 1: Уплътнителните гривни се различават по форма и цвят!

Замърсяването на вътрешността на колесния лагер би довело до неговото повреждане.

Повредено уплътнение на колесния лагер би довело до същия резултат.

При подмяна на колесния лагер, уплътнителната гривна, която е поставена върху скосената част на карето, също трябва да бъде подменена (виж Фиг. 1).

Забележка:

В момента, в който уплътнителните гривни са налични, те ще бъдат включени в съответните комплекти. Това ще предотврати тяхното объркване и неправилна употреба.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България

Тел.: +359 2 946 3900

aftermarket.bg@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER
REP>XPERT

FAG 0007