

## Indicación para el montaje del anillo obturador del rodamiento de rueda delantero

**Fabricante:** Audi, Seat, Škoda, VW

**Modelo:**

Audi A2 (8Zo)

Seat Cordoba (6L2)  
Ibiza (6L1)

Škoda Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5)  
Roomster (5J)

VW Polo (9N)  
Fox (5Z1)

**Nº de artículo:**

713 6104 70 (FAG-Kit)  
**OE-Nr.:** 14" 6Q0407623B / E  
(anillo obturador)

**Nº de artículo:**

713 6105 70 (FAG-Kit)  
713 6105 80 (FAG-kit)

**Nº OE.:**

13" 6Q0407623C  
(anillo obturador)




Fig. 1: Los anillos obturadores pueden variar en diseño y color.

Si aparece suciedad en el interior del rodamiento de rueda, éste puede averiarse. La junta del rodamiento de rueda resulta decisiva para evitar la avería anteriormente nombrada.

En caso de sustituir el rodamiento de rueda, deberá utilizarse de forma adicional un anillo obturador en el cono del árbol de transmisión (ver Fig. 1).

**Nota:**

Tan pronto como estén disponibles los anillos obturadores, serán añadidos a los correspondientes Kits. De este modo se evitarán equivocaciones o la asignación errónea de los anillos obturadores.



Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en [www.schaeffler-aftermarket.es](http://www.schaeffler-aftermarket.es) o en [www.rexpert.com](http://www.rexpert.com).

Situación 10.2009 (sustituido 09.2009)

**FAG 0007**

Salvo modificaciones técnicas

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

**Para más información:**

Schaeffler Iberia, S.L.  
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte  
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España  
Teléfono: 902 111 115 | Fax: 91 654 27 61  
[www.Schaeffler-Aftermarket.es](http://www.Schaeffler-Aftermarket.es)

**FAG**