



## SERVICE INFO – FAG 0007

# הוראות הרכבה לטבעת אטם מגן עבור מיסב קדמי



איור 1: טבעות האטימה יכולות להגיע בצבעים ובעיצוב שונים!

יצרן: אאודי, סיאט, סקודה, פולקסווגן  
דגמים: אאודי A2 (8Z0)

סיאט קורדובה (6L2)  
סיאט איביזה (6L1)

סקודה פאביה (6Y2, 6Y3, 6Y5)  
סקודה רומסטר (5J)

פולקסווגן פולו (9N)

פולקסווגן פוקס (5Z1)  
מק"ט: 713 6104 70 (ט ס FAG)

מק"ט יצרן: 6Q0407623B / E 14"  
(טבעת אטימה)

מק"ט: 713 6105 70 (ט ס FAG)  
713 6105 80 (ט ס FAG)

מק"ט יצרן: 6Q0407623C 13"  
(טבעת אטימה)

זיהום ולכלוך בציוד הפנימי של מיסב הגלגל יכול לגרום לכשל במיסב הגלגל. אטם המיסב בעצמו עלול לכשול בהתאם לאותן נסיבות שהוזכרו לעיל.

כאשר מחליפים מיסב גלגל חובה להשתמש בטבעת אטימה אשר מותקנת על השטח המתאים בצריה.

### הערה:

ברגע שבו טבעות האטימה יהיו זמינות הן יכללו בתוך הערכות בהתאם לנדרש. דבר זה ימנע בילבול וערבוב או הקצאה שגויה.

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146

או במייל: [zafir.egozi@schaeffler.com](mailto:zafir.egozi@schaeffler.com)

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER  
**REXP**PERT

FAG 0007