



SERVICE INFO – FAG 0007



Рекомендации по установке

для уплотнительного кольца переднего ступичного подшипника

Производители: Audi, Seat, Škoda, VW

Модели:

Audi	A2 (8Z0)
Seat	Cordoba (6L2) Ibiza (6L1)
Škoda	Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5) Roomster (5J)
VW	Polo (9N) Fox (5Z1)

Арт. номер: 713 6104 70 (FAG-Kit)

OE номер: 14" 6Q0407623B / E
(сальник)

Арт. номера: 713 6105 70 (FAG-Kit)

713 6105 80 (FAG-kit)

OE номер: 13" 6Q0407623C
(сальник)



Рисунок 1: Сальники могут отличаться по конструкции и цвету!

Загрязнения внутри ступичного подшипника могут привести к выходу его из строя. На уплотнительное кольцо ступичного подшипника также оказывается воздействие от загрязнений, что приводит к вышеозначенным повреждениям. При замене ступичного подшипника нужно также использовать уплотнительное кольцо, которое устанавливается на внешний ШРУС приводного вала (см. рис. 1).

Примечание:

Комплект, содержащий требуемые уплотнительные кольца, появится в ассортименте компании FAG с середины сентября 2009г. Это предотвратит ошибки при неправильном подборе сальников.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО "Шэффлер Руссланд"

+7 (495) 737 76 60

aftermarket.ru@schaeffler.com

aftermarket.schaeffler.ru

www.rexpert.ru

SCHAEFFLER
REXPERT

FAG 0007