



## Napotek za vgradnjo tesnilnega obročka za sprednje kolesne ležaje

### Proizvajalec:

Audi, Seat, Škoda, VW

### Model:

Audi A2 (8Z0)

Seat Cordoba (6L2)  
Ibiza (6L1)

Škoda Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5)  
Roomster (5J)

VW Polo (9N)  
Fox (5Z1)

**Katal. št.:** 713 6104 70  
(garnitura FAG)


**Št. originalnega dela:**  
14" 6Q0407623B/E  
(tesnilni obroček)

**Katal. št.:** 713 6105 70  
(garnitura FAG)  
713 6105 80  
(garnitura FAG)

**Št. originalnega dela:**  
13" 6Q0407623C  
(tesnilni obroček)

Zaradi umazanije na notranji strani kolesnega ležaja se lahko pojavi odpoved kolesnega ležaja in zaznavanja vrtilne frekvence kolesa. Zaradi tega se lahko poškodujeta tudi tesnilka kolesnega ležaja in senzor vrtilne frekvence kolesa, tako da lahko pride do omenjene poškodbe.

Pri menjavi kolesnega ležaja uporabite dodatno tesnilni obroček, in sicer ga namestite na stožec pogonske gredi (glej sliko 1).



**Slika 1:** Tesnilni obročki lahko odstopajo v oblikovanju in barvi!

### Pozor:

Od sredine septembra 2009 pri FAG priložijo potrebne tesnilne obročke vsaki garnituri. Tako je zamenjava oz. uporaba napačnih tesnilnih obročkov izključena.



Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Ustrezne rezervne dele boste našli v našem on-line katalogu na spletnih straneh [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) ali v RepXpert na naslovu [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Stanje 10.2009 (zamenja 09. 2009)  
**FAG 0007**

Tehnične spremembe pridržane  
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket