



FAG

SERVICE INFO



NEW — 検出器カード付き車輪軸受

メーカー：ホンダ

型式：CR-V II (RD)

エンジン：2.0

品目番号：713 6174 50



図 1：パルス発生器の識別用検出器カード

車輪軸受はさまざまな仕様で提供されています。これらはメンテナンスフリーで、自動車のサービス寿命を伸ばします。ただし、データの提供におけるこれらの部品の重要性に気付いている人は多くありません。これらには、従来 ABS クラウンと呼ばれていたパルス発生器（エンコーダ）と、車輪速度信号を供給するためのセンサーが搭載されています。この信号は、走行ダイナミクスシステム全体のホストである車両エレクトロニクスで使用され、さらに走行をサポートすることも可能です。

修理全般で、システム全体の整合性がますます重要になっています。車輪軸受のような安全に関わる部品の場合、修理工場の従業員一人ひとりが、非効率な修理が走行ダイナミクス制御システムの異常の原因になり得ることを直感的に理解すべきです。最悪の場合、生死に関わる可能性があります。

修理が円滑に行われるよう、FAG は、適切な取り扱いや組み立てに関する情報だけでなく、部品番号 713 6174 50 を補完するための FAG 検出器カードも提供します。このカードにより、密閉された状態でパルス発生器を確認できるため、軸受が正しい側に取り付けられており、修理後のシステム全体に異常がないことを確かめ、そしてもっと重要なことで安全性を確保できます。

車輪軸受キット 713 6174 50 の内容：

- ・1× 車輪軸受
- ・1× ナット
- ・1× 保持器
- ・1× 検出器カード