

Nová súprava ložiska kolesa 713 6174 50 s detekčnou kartou

Výrobca: Honda
Model: CR-V II (RD)
Motor: 2.0
Obj. č.: 713 6174 50



Obrázok 1: Detekčná karta pre identifikáciu magnetického krúžku

Ložiska kolies dnes známe v mnohých konštrukčných vyhotoveniach. Sú bezúdržbové a sú konštruované na celú životnosť vozidla. Málo známy je fakt, že sú dnes i dôležitým zdrojom dát pre snímanie otáčok kolies. Obsahujú magnetický polarizovaný krúžok - vysielateľ impulzov (Encoder) – skoršie takisto označovaný ako veniec ABS. Práve tieto krúžky vysielajú potrebné impulzy pre snímač otáčok kolesa, ktorý tak získava signál o otáčkach kolesa. Tento signál je elektronikou vozidla používaný pre najrôznejšie systémy riadenia dynamiky jazdy alebo napr. pre podporu navigácie.

Pochopenie tohto systému je mimoriadne dôležité pre každú opravu. Práve pri dieloch dôležitých pre bezpečnosť, ako sú ložiska kolies, nesie autoservis zodpovednosť za profesionálnu, bezchybnú vykonanú opravu. V dôsledku nesprávnej

montáže môže dôjsť k výpadku celého systému riadenia dynamiky jazdy s vážnymi následkami. V krajnom prípade totiž tieto systémy rozhodujú o živote a smrti.

Preto, aby opravy boli vždy profesionálne, informuje FAG nielen o správnych postupoch a montáži. Špeciálne pri súprave ložiska kolesa s objednávkovým číslom 713 6174 50 je teraz priložená FAG detekčná karta. Tá zviditeľní signálny krúžok integrovaný do tesnenia ložiska (obrázok 1) a napomáha tak stranovo správnej montáži ložiska. Celý systém tak bude i po oprave pracovať bezchybne a predovšetkým bezpečne.

Obsah súpravy ložiska kolesa 713 6174 50:

- 1 x ložisko kolesa
- 1 x matica
- 1 x poistka
- 1 x detekčná karta

Príslušné náhradné diely nájdete v našom On-line katalógu na adrese www.Schaeffler-Aftermarket.com alebo v RepXpert na adrese www.RepXpert.com.

Stav 09.2009
FAG 0010

Technické zmeny vyhradené

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG