



FAG SERVİS BÜLTENİ



YENİ - Dedektör Kartlı Tekerlek Rulmanı Seti

Araç Üreticisi: Honda

Model: CR-V II (RD)

Motor: 2.0

Parça No.: 713 6174 50

Tekerlek rulmanlarının çeşitli tasarımları bulunmaktadır. Bu rulmanlar, bakım gerektirmeyen tiptir ve aracın tüm hizmet ömrü boyunca sorunsuz çalışacak şekilde geliştirilmişlerdir. Bu bileşenler, veri sağlama özellikleri açısından da çok önemlidirler. ABS sensörü, rulman içerisinde yer alan sensör halkasından teker hızı sinyalini algılar. Aracın elektronik sistemi, bu sinyali tüm sürüş dinamiği sistemlerinde ve hatta navigasyon sistemine destek olarak da kullanabilmektedir.

Tüm sistemlerin birbiriyle uyum içerisinde çalışmasının sağlanabilmesi için onarımların önemi gün geçtikçe artmaktadır. Tekerlek rulmanları gibi emniyetle ilgili parçalar söz konusu olduğunda, her oto tamir teknisyeni doğal olarak bilmelidir ki, kötü bir onarım sürüş dinamiği ile ilgili sistemlerin arızalanmasına neden olabilir. Hatta bu durum, zaman zaman yaralanma veya can kaybıyla sonuçlanabilmektedir.

Profesyonel bir onarım işlemi sunmak amacıyla şimdi FAG, sadece doğru kullanım ve montaj bilgileri sunmakla yetinmeyip bir adım ileri gidiyor: 713 6174 50 referanslı tekerlek rulman setinin içerisinde bundan böyle bir adet FAG dedektör kartı da yer alacak. Bu kart, rulman contasının altında yer alan sensör halkasının konumunun belirlenmesine imkân tanır. Böylelikle rulman doğru yönde takılarak tüm sistemin sorunsuz ve daha da önemlisi emniyetli çalışması sağlanır.



Şekil 1: Sinyal üreticini belirlemek için dedektör kartı

713 6174 50 referanslı tekerlek rulman setinin içeriği:

- 1 adet tekerlek rulmanı
- 1 adet somun
- 1 adet sabitleyici
- 1 adet dedektör kart

İlgili parça referanslarını, www.schaeffler.com.tr veya www.rexpert.com.tr adreslerindeki online kataloglarımızdan bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için!

Telefon: +90 212 385 35 84

www.rexpert.com.tr

www.schaeffler.com.tr

SCHAEFFLER
REXPPERT