



## SERVICE INFO – FAG 0015



# Tildeling af FAG Repair Insert Unit 566074.H195 og 566834.H195

Bilernes producenter:	DAF
Modeller:	65CF, 75CF, 85CF, CF65, CF65II, CF65IV, CF75, CF75II, CF75IV, CF85, CF85II, CF85IV, LF55, LF55IV, XF95, XF95II, XF105
Best. nr.:	566074.H195 566834.H195
OE nr.:	1691621, 1699327 1388905, 1391615



Billede 1: Repair Insert Unit (RIU)

Begge ovennævnte kompakte servicelejer FAG (RIU) kan anvendes til at reparere diverse nav i DAF-køretøjer. Derved kan en fuldstændig udskiftning af hjulnavet undgås. I stedet for at erstatte hele hjulnavet kan kun udskiftes kompakt lejer, og dermed reducere omkostningerne til reparation.

Følgende oplysninger skal overholdes for at tildele begge kompakte servicelejer (RIU).

**Hvis DAF-komponentnummer ikke kan identificeres på navet, skal lejet identificeres vha. følgende dimensioner:**

### FAG RIU 566074.H195

- Udvendig diameter af det indvendige leje (INBOARD) 125,000mm
- Udvendig diameter af det udvendige leje (OUTBOARD) 125,000mm

### FAG RIU 566834.H195

- Udvendig diameter af det indvendige leje (INBOARD) 124,700mm
- Udvendig diameter af det udvendige leje (OUTBOARD) 119,700mm

**Hvis DAF-komponentnummer kan findes på navet, skal man følge fremgangsmåden herunder:**

- Komponentnummer DAF 1691621 og 1699327; der skal bruges FAG RIU 566074.H195
- Komponentnummer DAF 1388905 og 1391615; der skal bruges FAG RIU 566834.H195

**Hvis man fastslår DAF-komponentnummer 1697346 (reparationsset samt nyt nav) via DAF-sælgeren for dit køretøj, skal man følge fremgangsmåden herunder:**

- I overensstemmelse med navet monteret på køretøjet kan man anvende både FAG RIU 566074.H195 og FAG RIU 566834.H195.
- Korrekt FAG RIU kan kun identificeres efter størrelsen.

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!