



SERVICE INFO – FAG 0015




FAG Repair Insert Unit (RIU) 566074.H195 ja 566834.H195 valinta

Autonvalmistajat: DAF

Mallit: 65CF, 75CF, 85CF, CF65, CF65II, CF65IV, CF75, CF75II, CF75IV, CF85, CF85II, CF85IV, LF55, LF55IV, XF95, XF95II, XF105

Tuotenumero: 566074.H195
566834.H195

OE Nrot: 1691621, 1699327
1388905, 1391615



Kuva 1: Vaihdeava laakeri (RIU)

Molempien edellä esitettyjen FAG (RIU) korjauslaakerien avulla voidaan korjata useiden DAF-ajoneuvojen pyörännapoja.

Näiden vaihdettavien laakerien ansiosta ei pyörän koko napaa enää tarvitse vaihtaa. Pyörän koko navan vaihdon sijasta on mahdollista vaihtaa vain laakerit ja alentaa niin huomattavasti korjauskustannuksia.

Molempien korjauslaakerien (RIU) tapauksessa on otettava huomioon seuraavat tiedot.

Jos pyörän navasta ei voida selvittää DAF-osan numeroa, on laakeri tunnistettava seuraavien mittojen avulla:

FAG RIU 566074.H195

- Sisälaakerin (INBOARD) ulkohalkaisija 125,000 mm
- Ulkolaakerin (OUTBOARD) ulkohalkaisija 125,000 mm

FAG RIU 566834.H195

- Sisälaakerin (INBOARD) ulkohalkaisija 124,700 mm
- Ulkolaakerin (OUTBOARD) ulkohalkaisija 119,700 mm

Jos pyörän navasta voidaan selvittää DAF-osan numero, menetellään seuraavasti:

- Osan numero DAF 1691621 ja 1699327, käytetään FAG RIU 566074.H195
- Osan numero DAF 1388905 ja 1391615, käytetään FAG RIU 566834.H195

Jos DAF 1697346 (Korjaussarja ml. uusi pyörän napa) osien numero selvitetään DAF-myyjän avulla, menetellään seuraavasti:

- Ajoneuvoon asennetusta pyörän navasta riippuen voidaan käyttää sekä FAG RIU 566074.H195 että FAG RIU 566834.H195.
- Oikean FAG RIU voi tunnistaa vain mittojen avulla

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!