



## Klasyfikacja zestawów naprawczych (RIU) FAG 566074.H195 i 566834.H195

Producent:	DAF
Modele:	65CF, 75CF, 85CF, CF65, CF65II, CF65IV, CF75, CF75II, CF75IV, CF85, CF85II, CF85IV, LF55, LF55IV, XF95, XF95II, XF105,
Nr.Ref.:	566074.H195 566834.H195
Nr. OE.:	1691621, 1699327 1388905, 1391615



Foto 1: Kompaktowe łożysko naprawcze (RIU)

Wymienione powyżej dwa kompaktowe łożyska naprawcze (RIU) firmy FAG mogą być wykorzystane do naprawy różnych piast kół DAF.

Dzięki ich użyciu można uniknąć wymiany całej piasty koła. Umożliwia to przeprowadzenie szybkiej naprawy pojazdu przy optymalnych kosztach.

Przy klasyfikowaniu dwóch kompaktowych łożysk naprawczych (RIU) należy uwzględnić następujące informacje.

Jeżeli na piaście koła nie został zaznaczony numer części DAF, łożysko należy zidentyfikować w oparciu o następujące wymiary: FAG RIU 566074.H195

- Średnica zewnętrzna łożyska wewnętrznego (po stronie oznaczonej INBOARD) 125,000 mm

- Średnica zewnętrzna łożyska zewnętrznego (po stronie oznaczonej OUTBOARD) 125,000 mm

FAG RIU 566834.H195

- Średnica zewnętrzna łożyska wewnętrznego (po stronie oznaczonej INBOARD) 124,700 mm

- Średnica zewnętrzna łożyska zewnętrznego (po stronie oznaczonej OUTBOARD) 119,700 mm

W przypadku, gdy na piaście koła zaznaczony został numer DAF, należy postępować następująco:

- Numery części DAF 1691621 i 1699327: użyć zestawów FAG RIU 566074.H195
- Numery części DAF 1388905 i 1391615: użyć zestawów FAG RIU 566834.H195

Jeżeli dla pojazdu dealer DAF wskaże numer części DAF 1697346 (zestaw naprawy zawierający nową piastę koła), należy uwzględnić następujące wskazówki:

- W zależności od zainstalowanej w pojeździe piasty koła, można użyć dowolnego z zestawów FAG RIU 566074.H195 i FAG RIU 566834.H195.
- W celu zidentyfikowania prawidłowego zestawu FAG RIU należy posłużyć się wyłącznie wymiarami.

Właściwe części zamienne można dobrać w naszym katalogu online pod adresem [www.Schaeffler-Aftermarket.pl](http://www.Schaeffler-Aftermarket.pl) lub w RepXpert pod adresem [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

Stan 05.2010  
FAG 0015

Zastrzega się prawo do zmian technicznych  
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Dalsze Informacje:

Telefon: +48 22 87831 65

Fax: +48 22 878 31 64

E-mail: [aainfo.pl@schaeffler.com](mailto:aainfo.pl@schaeffler.com)

[www.Schaeffler-Aftermarket.pl](http://www.Schaeffler-Aftermarket.pl)