

INFORMACIÓN DE SERVICIO



Indicaciones de montaje de la tuerca de eje 434 0431 10

Fabricante: MAN

Modelos:

Vehículos

industriales: Serie E, F 2000, M 2000 L, M 2000 M, TGA, TGM, TGS, TGX

Bus: 18..., Lion's Coach, Lion's Star, NG, NL, NM, NÜ, RH, SG, SL, SÜ, Tourliner, ÜL

Referencia original:

81.90620-0086

Nº de artículo: 434 0431 10 (tuerca de eje)
801974AE.H195 (TAM)



Fig. 1: La tuerca de eje 434 0431 10 está disponible como accesorio de FAG.

En caso de aflojar o quitar la tuerca para realizar cualquier trabajo relacionado en la mangueta, por ejemplo la sustitución de un TAM 801974AE.H195, será absolutamente necesario sustituirla. La tuerca es autoblocante y únicamente se puede utilizar una vez.

Por esta razón, Schaeffler Automotive Aftermarket ofrece ahora la tuerca de eje como accesorio con el Nº de artículo 434 0431 10.

Par de apriete: 740 Nm



¡Deben observarse las indicaciones del fabricante del vehículo!

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en www.schaeffler-aftermarket.es o en www.rexpert.com.

Este documento sirve únicamente como comparación. Se deben tener en cuenta en todo momento los números de recambio del fabricante del vehículo.

Situación 05.2011

FAG 0019

Salvo modificaciones técnicas

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Para más información:

Schaeffler Iberia, S.L.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115 | Fax: 91 654 27 61
www.Schaeffler-Aftermarket.es

FAG