



SERVICE INFO – FAG 0019



Akselitapin mutterin 434 0431 10 asennusohje

Autonvalmistajat: MAN


Mallit:

Hyötyajoneuvot: E-Serie, F 2000, M 2000 L, M 2000 M, TGA, TGM, TGS, TGX

Linja-autot: 18..., Lion's Coach, Lion's Star, NG, NL, NM, NÜ, RH, SG, SL, SÜ, Tourliner, ÜL

OE Nrot: 81.90620-0086

Tuotenumero: 434 0431 10 (akselin mutteri)
801974AE.H195 (TAM)



Kuva 1: Akselitapin mutteri 434 0431 10 on saatavana FAG-varusteena

Jos mutterin kierre löystyy akselin käsittelyn yhteydessä, esim. vaihdettaessa TAM (Truck Axle Module) 801974AE.H195, on mutteri vaihdettava. Mutteri on itselukittuva ja sitä saa käyttää vain yhden kerran.

Tämän vuoksi Schaeffler Automotive Aftermarket tarjoaa mutteria osanumerolla 434 0431 10.

Kiristysmomentti: 740 Nm

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!