

SERVIZIO INFORMAZIONE



Indicazioni per il montaggio del dado 434 0431 10

Costruttore

veicolo: MAN

Modelli:

Motrici: E-Serie, F 2000, M 2000 L, M 2000 M, TGA, TGM, TGS, TGX

Bus: 18..., Lion's Coach, Lion's Star, NG, NL, NM, NÜ, RH, SG, SL, SÜ, Tourliner, ÜL

Riferimento OE: 81.90620-0086

N. art.:

434 0431 10
(dado dell'asse)
801974AE.H195 (TAM)



Figura 1: Il dado 434 0431 10 è disponibile come accessorio FAG.

Se durante un intervento di riparazione sull'articolazione dello sterzo, ad es. in caso di sostituzione del modulo TAM (Truck Axle Module) FAG 801974AE.H195, il dado dell'asse si allenta, è allora necessario sostituirlo. Il dado è autobloccante e può essere utilizzato una volta sola.

Per questo motivo, Schaeffler Automotive Aftermarket offre da subito come accessorio il dado dell'asse N. art.: 434 0431 10.

Coppia di serraggio: 740 Nm



Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

I corrispondenti ricambi sono riportati nel nostro catalogo on-line all'indirizzo www.Schaeffler-Aftermarket.it o www.RepXpert.com.

Versione 05.2011

FAG 0019

Con riserva di modifiche tecniche

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Il riferimento ai codici di sostituzione del costruttore veicolo ha uno scopo puramente informativo.

Per ulteriori informazioni:

Schaeffler Italia S.r.l.
Strada Provinciale 229 km 17 • 28015 Momo (NO)
e-mail: automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

FAG