

SERVICE-INFO



Instrukcja montażowa zestawu łożysk koła 713 6448 00

Producent: Chevrolet, Daewoo
Model: Aveo, Kalos
Wersje: z/bez ABS
Nr. Ref.: 713 6448 00



Foto 1: Zestaw naprawczy łożysk koła 713 6448 00 – piasty nie trzeba wymieniać podczas montażu

Dla wymienionych modeli pojazdów, łożysko koła osi tylnej jest dostępne od producenta pojazdu jedynie jako całość (piasta zintegrowana z łożyskiem koła).

Schaeffler Automotive Aftermarket oferuje zestaw naprawczy, który pozwala na wymianę łożyska koła osobno, niezależnie od piasty.

Części mogą być zdemontowane i wymienione przy użyciu ogólnie dostępnych narzędzi warsztatowych.

Uwaga:

Łożysko koła musi być wciśnięte w piastę poprzez bieżnię zewnętrzną.

Zestaw łożysk koła FAG o numerze 713 6448 00 jest przeznaczony do zamontowania na piastach z lub bez ABS. Zestaw zawiera łożysko, pierścień zabezpieczający oraz nakrętkę.



Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Właściwe części zamienne można dobrać w naszym katalogu online, pod adresem www.Schaeffler-Aftermarket.pl lub w RepXpert pod adresem www.RepXpert.com

Wszelkie odniesienia do numerów części zamiennych producentów pojazdów podano jedynie w celach porównawczych.

Stan 05.2011
FAG 0020
Zastrzega się prawo do zmian technicznych
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Dodatkowe informacje:
Telefon: +48 22 878 31 65
Fax: +48 22 878 31 64
E-mail: aainfo.pl@schaeffler.com
www.Schaeffler-Aftermarket.pl