



SERVICE INFO – FAG 0021



Kerékcsapágó javítási megoldás

Transporterhez, betét a 400 6199 10 számú célszerszámmal

Gyártók:	Mercedes-Benz, Volkswagen
Modellek:	
Mercedes-Benz:	Sprinter (906), Vito (W639), Viano (W639)
Volkswagen:	Crafter (2E)
Tengely:	Első tengely a hátsó tengelymeghajtású járműveken
Kerékcsapágó cikkszám:	713 6680 10 713 6680 20 713 6680 50
Cikksz. szerszám:	400 6199 10



1. ábra: A kerékcsapágó-egység már külön is cserélhető

A fent felsorolt járműveknél első alkalommal lehetséges, hogy az első tengely kerékcsapágóját úgy lehessen kicserélni, hogy a komplett tengelycsontot ki kellene cserélni.

A Schaeffler Automotive Aftermarket ezzel a gyári javítási módszertől eltérően egy kedvezőbb költségű javítási lehetőséget kínál. Az egyébként szükséges futóműbeállítás elmaradhat és a járműnek az ezzel összefüggő állásideje a műhelyben csökkenthető.

A javításhoz egy célszerszám szükséges, amivel biztosítható, hogy a kerékcsapágó a külső gyűrűn keresztül kerül besajtolásra és a biztosítógyűrű a tengelycsont hornyába bereteselődik.

Részletes javítási információk a ki- és beszereléshez a „Kerékcsapágó javítási megoldások a Transporterhez“ című kiadványban valamint a szerszámkofferben (400 6199 10) lévő DVD-n található.

Figyelem:

Figyelmetlenség esetén a komplett kerék elvesztése lehet a következmény!



2. ábra: 400 6199 10 – A célszerszám elengedhetetlen a javításhoz



3. ábra: A biztosítógyűrűnek a tengelycsonttal szintben kell lennie

A kerékcsapágó környezetében a javításokat (fékberendezés, nyomtávrúd, kerék) a jármű gyártójának az előírásai szerint kell elvégezni!

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com

Szervíz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.hu>