



FAG

SERVICE INFO – FAG 0021



Rešenje popravke lažaja točka

za transportna vozila upotrebom specijalnog alata 400 6199 10

Proizvođač vozila: Mercedes-Benz, Volkswagen

Modeli:

Mercedes-Benz: Sprinter (906), Vito (W639), Viano (W639)

Volkswagen: Crafter (2E)

Axle: Prednja osovina kod vozila sa zadnjim pogonom

Br. ležaja točka: 713 6680 10
713 6680 20
713 6680 50

Br. specijalnog alata: 400 6199 10

Po prvi put, sada je moguće zameniti ležaj točka na prednjoj osovini kod gore navedenih vozila sa zadnjim pogonom bez potrebe za zamenom kompletnog sklopa sa rukavcem točka.

U suprotnosti sa preporučenim metodama popravke od strane proizvođača, Schaeffler Automotive Aftermarket sada nudi jeftinu opciju popravke. Inače neophodno podešavanje točka više nije neophodno, a vreme koje vozilo provede u servisu je sada skraćeno.

Specijalan alat je neophodan za popravku kako bi osigurao da je ležaj točka uprešen preko spoljašnjeg prstena kao i da bi sigurnosni prsten „kliknuo“ na svoje mesto u žleb rukavca točka.


Važna napomena:
Nepoštovanje uputstva može dovesti do gubitka celog točka!



Slika 1: Jedinica ležaja točka se sada može pojedinačno zameniti



Slika 2: 400 6199 10 – Specijalan alat je obavezan za popravku



Slika 3: Sigurnosni prsten mora biti poravnat sa rukavcem točka

Postoje detaljnije servisne informacije o tome kako se vrši demontaža i montaža u brošuri „Rešenje popravke ležaja točka za laka transportna vozila“ i na DVD-u koji je sastavni deo kutije sa alatom (400 6199 10).

Osigurajte da se svi postupci skidanja i ugradnje na jedinici ležaja točka (kočioni sistem, spone, točak) obavje u skladu sa instrukcijama proizvođača vozila!

Molimo poštujujte uputstva proizvođača vozila!

Želite da saznate više? Možemo vam pomoći!

Schaeffler Technologies Ag & Co.KG
Tel.: +381 (0) 69 2244 874
Fax: +381 (0) 11 30 887 75
E-mail: info.hr@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

