



FAG

SERVICE INFO



設計変更された車輪軸受フランジ 付属のねじを必ず使用

メーカー： BMW

型式： 5 Ser (F07、F10、F11、F18)
6 Ser (F06、F12、F13)
7 Ser (F01、F02、F03、F04)
X3 (F25)
X4 (F26)

部品番号： 713 6495 10
713 6495 20
713 6496 00
713 6496 30

上記の自動車では、前軸に取り付けられた第3世代の車輪軸受は、4つのねじを使用して、ステアリンググナックルに固定されています。

量産では、自動車メーカーは異なる車輪軸受を異なるねじピッチで取り付けました。



図1：左側のねじ：M12x1,5
右側のねじ：M12x1,25

車輪軸受を交換する際は、FAG 車輪軸受キットに付属のねじを必ず使用してください。車輪軸受フランジのねじピッチとねじのピッチを一致させる唯一の方法です。



図2：必ずキットに付属するねじを使用

注意：
ねじピッチが異なるねじを使用すると、ねじ山が破損します。
最悪の場合、ホイールが失われます！

そのため、修理時にはねじを手で取り付けした後、指定トルクで締めることを推奨します。取り付け時にはインパクトレンチを使用しないことを強くお勧めします。
以下の締め付けトルクが適用されます。

713 6495 10 (M12x1,5)
713 6495 20 (M12x1,5)

第1 段階：80 Nm
第2 段階：+90°

713 6496 00 (M12x1,25)
713 6496 30 (M12x1,25)

第1 段階：20 Nm
第2 段階：120 Nm
第3 段階：+90°

自動車メーカーの仕様を順守してください！