



## SERVICE INFO – FAG 0037



# Instrucțiunile de montare 713 6678 20

## Inel suplimentar pentru protejarea garniturii

Producător: Mercedes Benz

Modele: A207, A209  
C204, C207, C209, CL203  
R171, R172  
S203, S204  
W203, W204

Nr. identificare piesă: 713 6678 20

Pentru listele actuale consultați cataloagele în diferitele forme de prezentare

Noul set de rulmenți FAG 713 6678 20 conține și un manșon (Fig. 1).

Schimbarea este cauzată de corodarea, în timp, a suprafeței de contact dintre axul butucului și garnitură. Astfel, apa pătrunde în rulment, ducând la defectarea prematură.

Noul manșon al garniturii va acoperi zona deteriorată a axului, protejând astfel buza garniturii.



Figura 2: Setul de rulmenți FAG 713 6678 20

Reparația poate fi efectuată doar dacă avem de a face cu o minimă corodare a axului. Suprafața respectivă poate fi curățată cu produse obișnuite.

În cazul în care suprafața de contact a axului este puternic corodată, se impune înlocuirea fuzetei.

Manșonul este deja montat în interiorul garniturii. Este interzisă demontarea acestuia. Manșonul va fi montat pe fuzetă odată cu butucul! În cazul demontării butucului față, manșonul (dacă există) se separă de obicei de garnitură și va fi demontat individual.



Figura 1: Garnitură cu manșon

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

**SC Schaeffler Romania SRL**  
HOTLINE +40 268 505 200  
aftermarket.ro@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.ro>  
[www.rexpert.ro](http://www.rexpert.ro)

SCHAEFFLER  
**REXP**PERT