



## FAG SERVİS BÜLTENİ



# Montaj talimatları 713 6678 20

## Mil keçesini korumak için ek yatak zarfı

Üretici: Mercedes-Benz

Model: A207, A209  
C204, C207, C209, CL203  
R171, R172  
S203, S204  
W203  
W204

Parça No.: 713 6678 20

Güncel liste için parça kataloğuna bakın

FAG WheelSet 713 6678 20'nin radyal mil keçesinin tasarımı değiştirildi. Yeni tasarımda ek bir manşon yer almaktadır (Resim 1).

Bu değişikliğin nedeni, kısa aks ile mil keçesi arasındaki temas yüzeyinin zamanla aşınmasıdır. Bunun sonucunda tekerlek rulmanına nem girebilir ve böylece erken arızaya neden olabilir.

Montaj sırasında, radyal mil keçesinde kullanılan yeni manşon, hasarlı alanın üzerine kaydırılır ve bu şekilde keçe ağzının, korozyona uğramış olan kısa aksın neden olacağı hasara karşı korunması sağlanır.



Resim 1: Ek manşonlu radyal mil keçesi



Resim 2: FAG WheelSet 713 6678 20

Bu onarım yönteminin kullanılabilmesinin ön koşulu, tekerlek rulmanı çıkarıldıktan sonra kısa aksta sadece hafif bir aşınma gözlenmiş olmasıdır. Bu alan geleneksel servis malzemeleriyle temizlenebilir.

Kısa aksta, keçe temas alanında çok fazla korozyon belirtisi varsa, direksiyon çatalı komple değiştirilmelidir.

Manşon, radyal mil keçesine önceden monte edilmiş durumdadır. Hiçbir koşulda yerinden çıkarılmamalı ve poryayla birlikte direksiyon çatalı üzerine kaydırılmalıdır! Ön porya çıkarıldığında, manşon (varsa) genelde radyal mil keçesinden ayrılır ve direksiyon çatalı kısa aksından ayrı olarak sökülmelidir.

Araç üreticisinin teknik verilerini dikkate alınız.

İlgili parça referanslarını, [www.schaeffler.com.tr](http://www.schaeffler.com.tr) veya [www.repxpert.com.tr](http://www.repxpert.com.tr) adreslerindeki online kataloglarımızdan bulabilirsiniz.

**Daha fazla bilgi için!**  
Telefon: +90 212 385 35 84  
[www.repxpert.com.tr](http://www.repxpert.com.tr)  
[www.schaeffler.com.tr](http://www.schaeffler.com.tr)

SCHAEFFLER  
**REPXP**PERT