



SERVICE INFO –FAG0042



Опорний підшипник амортизаційної стійки

Оптимізовані запчастини для Volkswagen Transporter T5 і T6

Виробник: Volkswagen

Моделі: Transporter T5, T6

Артикульні номери: 815 0086 30 (набір для T5 і T6)
713 0425 20 (окремий підшипник для T6)

Актуальні дані можна знайти у каталозі запасних частин

Часті рушання автомобіля з місця, гальмування або їзда на поворотах за повного навантаження ставлять високі вимоги перед шасі автомобілів Volkswagen Transporter. Крім того, додаткові елементи кузова автомобіля зазвичай призводять до зміщення центру ваги вгору, внаслідок чого більш інтенсивному навантаженню піддається підвіска коліс. У моделях автомобілів Volkswagen T5 тривалі високі навантаження на шасі часто призводять до передчасного виходу з ладу опорного підшипника амортизаційної стійки. З огляду на це, для моделі-наступника він був докорінно перероблений.

Тепер компанія Schaeffler Automotive Aftermarket пропонує цю більш міцну версію опорного підшипника амортизаційної стійки (зображення 1) у ремонтному комплекті (для T5 і T6) або в якості окремого підшипника (для T6). Набір складається з окремого, здатного витримувати більші навантаження підшипника, кованої (замість виготовленої методом лиття) чашки і верхньої опори TopMount. Завдяки сумісності з моделями-попередниками тепер можна також об'єднати модельний ряд T5 оптимізованими опорними підшипниками амортизаційної стійки та використовувати отримані в результаті цього переваги.



Зображення 1: Опорний підшипник амортизаційної стійки (окремий підшипник, кована чашка і верхня опора TopMount)

Важливо:

- Transporter T5 з заводу оснащується стандартними опорними підшипниками амортизаційної стійки. Ці підшипники сильно відрізняються своєю структурою та властивостями від оптимізованої версії підшипника. Через це, переобладнуючи Transporter T5, необхідно завжди замінювати стандартні підшипники амортизаційної стійки на оптимізовані опорні підшипники амортизаційної стійки (набір 815 0086 30) з обох боків (на осі).
- Transporter T6 з заводу оснащується оптимізованими опорними підшипниками амортизаційної стійки. У разі ремонту можна виконати заміну окремого підшипника (713 0425 20) тільки з одного боку. Все ж, з точки зору зносу у цьому випадку теж рекомендується виконувати заміну опорних підшипників з обох боків (на осі).

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

	T5	T6
Окремий підшипник	713 0079 20	713 0425 20
Набір	815 0078 30	815 0086 30 (можна також використовувати в парі в якості комплекту для переобладнання, що містить посилені запчастини, для Transporter T5)

ТОВ «Шеффлер Україна»
+380 44 520 - 13 - 80
info.ua@schaeffler.com
www.schaeffler.ua/aftermarket
www.repxpert.ua

SCHAEFFLER
REPXPPERT

FAG 0042