




SERVICE INFO – FAG 0044

הוראות התקנה עבור רכבי - Renault Laguna II

התקנה נכונה של תותבי (בוקסות) המתלה האחורי



תמונה 1: כיוון ההתקנה הנכון של תותבי המתלה האחורי

יצרן הרכב: Renault
דגם הרכב: Laguna II
Laguna II Grandtour

מק"ט: 830 003 630
(829 049 310, 829 049 410)

מק"ט מקורי: 7701209534
(8200427868, 8200427869)

פנה אל הקטלוג המעודכן לצורך המידע העדכני ביותר

ערכת התיקון מק"ט – 830 0036 30 כוללת שני תותבי מתלה אחורי (בוקסות) שונות (מק"ט – 829 0494 10 ומק"ט – 829 0493 10), אשר הן חובה להתקין בהתאם להנחיות יצרן הרכב המקורי. אנא פנה אל תמונה 1, בו ניתן לראות את מיקום ההתקנה הנכון כמו גם את כיוון ההתקנה הנכון של החלקים שלעיל. בעת ביצוע תיקון בתותבי המתלה האחורי חובה להחליף את שניהם כזוג.

שם	FAG	מק"טים מקוריים	מס'
תותב מתלה אחורי (חור עגול)	829 049 410	8200427869	1
תותב מתלה אחורי (חור מאורך)	829 049 310	8200427868	2
תותבי מתלה אחורי (זוג)	830 003 630	7701209534	1+2

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146

או במייל: Zafirir.egozi@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REXPPERT

FAG 0044