



SERVICE INFO – FAG 0045



Sada opěrného uložení pružinové jednotky 815 0082 30

Výrobce:	Mercedes
Model:	W 168 (třída A)
Obj. č.:	815 0082 30 816 0001 30
OE-č.:	1683200373 1683230271


Aktuální přiřazení viz katalog dílů

Po výměně opěrného uložení pružinové jednotky vozidla Mercedes třídy A často dochází ke vzniku hluku z oblasti pružinové jednotky, k přeskokování pružin v krajních polohách řízení, ke ztíženému chodu řízení a dokonce i k poruchám nového dílu. Důvodem je nedodržení správného směru montáže, v důsledku čehož vzniká deformace nadměrným pnutím.


Důležitý pokyn:

Pro snadnější montáž jsou již upevňovací otvory na rozdílu od originálního dílu opatřeny závitem.


Se sadou objednávejte zároveň také montážní sadu 816 0001 30, která obsahuje šrouby bez samořezných vlastností.



Obrázek 1



Obrázek 2



Obrázek 3



Obrázek 4

Chcete-li dosáhnout správné orientace podpěrného ložiska pružinové jednotky, dejte pozor na následující:

- Delší můstek A (obr. 1) se musí nacházet ve směru vybrání 2 (obr. 2). Závitový otvor 1 musí lícovat s vybráním 2 (obr. 3)
- Pootočení o 180 stupňů vede k naklonění dílu (obr. 4) a k výše uvedeným následkům.

Vlastnosti:

- Kompletní opravárenská sada
- Upevňovací otvory jsou již opatřeny závitem
- Díl v kvalitě pro prvovýbavu

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com

REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REXPERT