



FAG SERVİS BÜLTENİ



815 0082 30 Amortisör Üst Takoz Kiti


Araç	
Üretici:	Mercedes
Model:	W 168 (A-Serisi)
Parça No.:	815 0082 30 816 0001 30
OE No.:	1683200373 1683230271

Güncel durum için parça kataloğuna bakın


Mercedes A-Serisi'nde amortisör üst takozu değiştirildikten sonra, amortisör üst takozundan sık sık ses gelmesi ve direksiyon döndürülürken yaylarda atma gözlemlenmiştir. Direksiyon ağırlaşması ve hatta yeni parçada arızaya da rastlanabilmektedir. Bunların nedeni, doğru montaj yönünün uygulanmamasından kaynaklanır ve bu da gerilime neden olur.

Önemli Not!


Montajı basitleştirmek için, sabitleme deliklerinde orijinal parçanın aksine halihazırda bir yiv vardır. Kılavuz özellikleri olmayan vidalar içerdiğinden, lütfen siparişinize 816 0001 30 montaj kitini dahil edin.



Resim 1



Resim 2



Resim 3



Resim 4

Amortisör üst takozlarının düzgün hizalanmasını sağlamak için lütfen aşağıdaki talimatları uygulayın:

- Uzun takviye (Resim 1), 2 no'lu girintiyle (Resim 2) hizalanmalıdır
- 1 no'lu yivli delik, 2 no'lu girintiyle (Resim 3) hizalanmalıdır
- Parça yanlış biçimde 180° döndürülürse, eğimli bir açıyla (Resim 4) monte edilmiş olur ve yukarıdaki sonuçlar ortaya çıkar

Özellikleri:

- Komple onarım kiti
- Hâlihazırda yiv açılmış sabitleme delikleri
- OE kalitesinde parça

Lütfen araç üreticisinin talimatlarını dikkate alın!

Daha fazla bilgi için!

Telefon: +90 212 385 35 84

www.schaeffler.com.tr

www.repxpert.com.tr

SCHAEFFLER
REPXPPERT