




SERVICE INFO – FAG 0045




Набір опорних підшипників стійки амортизатора 815 0082 30

Виробник: Mercedes
 Модель: W 168 (A-Klasse)
 Арт. номери: 815 0082 30
 816 0001 30
 Номери ориг. обладнання: 1683200373
 1683230271


Актуальні дані можна знайти у каталозі запасних частин



Зображення 1



Зображення 2



Зображення 3



Зображення 4

Після заміни опорного підшипника стійки амортизатора у автомобілях Mercedes A-класу часто з'являються шуми в області стійки амортизатора, трапляється розтріскування пружини при ударі внаслідок наїзду на перешкоду, тугість ходу системи рульового управління або навіть виходить з ладу нова запасна частина. Причиною таких несправностей є недотримання правильного напрямку монтажу, що призводить до надмірного навантаження на деталі.

Важлива інформація

Для спрощення процесу монтажу отвори для кріплення вже оснащені різьбою на відміну від оригінальної запчастини.

То ж відразу замовляйте монтажний комплект 816 0001 30, адже до його складу входять гвинти, які не є самонарізними.

Щоб встановити опорний підшипник стійки амортизатора у правильному положенні, дотримуйтеся таких вказівок:

- Довша перетинка А (зображення 1) повинна бути направлена до отвору 2 (зображення 2). Різьбовий отвір 1 повинен збігатися з отвором 2 (зображення 3)
- Прокручування деталі на 180° призводить до перекошування деталі (зображення 4) і, таким чином, до вказаних вище наслідків

Властивості:

- Повний ремонтний комплект
- Отвори для кріплення оснащені різьбою
- Запчастина відповідає якості оригінальної деталі

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

ТОВ «Шеффлер Україна»
 +380 44 520 - 13 - 80
 info.ua@schaeffler.com
 www.schaeffler.ua/aftermarket
 www.repxpert.ua

SCHAEFFLER
REPXPERT

FAG 0045