



## FAG SERVICE INFO



# Montage-Hinweis 713 6103 20

## ABS-Sensorring bei Fahrzeugen ohne ABS entfernen

Hersteller: Seat  
Volkswagen

Modelle:  
Seat: Arosa (6H1)  
Cordoba (6K1, 6K2)  
Cordoba Vario (6K5)  
Ibiza II (6K1)  
Volkswagen: Lupo I (6X1, 6E1)  
Polo (6N2)  
Polo Variant (6V5)  
Polo III (6N1)  
Polo III Classic (6V2)

Art.-Nr.: 713 6103 20

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog

Für die oben genannten Fahrzeuge bietet Schaeffler Automotive Aftermarket das Radlager-Kit mit der Artikelnummer 713 6103 20 an. Es ist sowohl für Fahrzeuge mit, als auch ohne ABS vorgesehen.

Wird das Radlager bei Fahrzeugen ohne ABS eingebaut, muss vor der Montage der ABS-Sensorring von der neuen Radnabe entfernt werden. Dies ist mit einfachen Werkstatteinrichtungen, zum Beispiel mit einem Montierhebel möglich.

Wird der ABS-Sensorring nicht entfernt, könnte es bei Fahrzeugen ohne ABS nach dem Einbau zu Beschädigungen kommen.



Bild 1: Das Radlager-Kit mit der Artikelnummer 713 6103 20 ist für Fahrzeuge mit und ohne ABS vorgesehen.



Bild 2: Die Demontage des Sensorrings erfolgt beispielsweise mit einem Montierhebel und muss durchgeführt werden, wenn das Radlager bei Fahrzeugen ohne ABS eingebaut wird.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Schaeffler REPPERT Service Center: 00800 1 753-3333\*

\*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

www.reppert.de

SCHAEFFLER  
REPPERT