



## FAG INFORMACIÓN DE SERVICIO



# Indicación para el montaje de 713 6103 20

## Retirar el anillo sensor del ABS en vehículos sin ABS

Fabricante: Seat  
Volkswagen

Modelos:  
Seat: Arosa (6H1)  
Cordoba (6K1, 6K2)  
Cordoba Vario (6K5)  
Ibiza II (6K1)  
Volkswagen: Lupo I (6X1, 6E1)  
Polo (6N2)  
Polo Variant (6V5)  
Polo III (6N1)  
Polo III Classic (6V2)

N.º de artículo: 713 6103 20

Consulte la asignación actual en el catálogo de piezas.

Para los vehículos indicados más arriba, Schaeffler Automotive Aftermarket ofrece el kit de rodamientos de rueda con número de artículo 713 6103 20. Está diseñado para vehículos con y sin ABS.

Si el rodamiento de rueda se monta en vehículos sin ABS, antes del montaje deberá retirarse el anillo sensor del ABS del nuevo cubo de rueda. Para ello pueden emplearse herramientas de taller comunes, como una palanca de montaje.

Si no se retira el anillo sensor del ABS en los vehículos sin ABS, la instalación del componente podría provocar daños en estos vehículos.



Fig. 1: El kit de rodamiento de rueda con el número de artículo 713 6103 20 está diseñado para vehículos con y sin ABS.



Fig. 2: El desmontaje del anillo sensor puede realizarse, por ejemplo, con una palanca de montaje, y es obligatorio si el rodamiento de rueda va a instalarse en un vehículo sin ABS.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.  
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100  
Polígono Industrial Sur  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España  
Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81  
www.repxpert.es

SCHAEFFLER  
REPXPERT