



FAG INFORMAZIONE TECNICA



Indicazioni di montaggio 713 6103 20

Rimozione dell'anello sensore ABS nei veicoli senza ABS

Produttore: Seat
Volkswagen

Modello:
Seat: Arosa (6H1)
Cordoba (6K1, 6K2)
Cordoba Vario (6K5)
Ibiza II (6K1)
Volkswagen: Lupo I (6X1, 6E1)
Polo (6N2)
Polo Variant (6V5)
Polo III (6N1)
Polo III Classic (6V2)

N. art.: 713 6103 20

Per l'assegnazione attuale vedere il Catalogo ricambi

Per i veicoli sopra indicati, Schaeffler Automotive Aftermarket offre il kit cuscinetti ruota con numero articolo 713 6103 20. È previsto sia per veicoli con ABS sia per veicoli senza ABS.

Se il cuscinetto ruota viene montato su veicoli senza ABS, prima del montaggio è necessario rimuovere l'anello sensore ABS dal nuovo mozzo ruota. Ciò è possibile con semplici strumenti da officina, ad esempio con una leva di montaggio.

Se l'anello sensore ABS non viene rimosso, in caso di veicoli senza ABS potrebbero verificarsi danneggiamenti in seguito al montaggio.



Figura 1: Il kit cuscinetti ruota con numero articolo 713 6103 20 è previsto per veicoli con e senza ABS.



Figura 2: Lo smontaggio dell'anello sensore viene eseguito ad esempio con una leva di montaggio e deve essere eseguito quando il cuscinetto ruota viene montato su veicoli senza ABS.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
Business Division Automotive Aftermarket
Via Varesina 158/162, 20156 Milano
Tel. 02 8450 4391
assistenza-aftermarket@schaeffler.com
www.repxpert.it

SCHAEFFLER
REPXPERT