



## FAG Service-Info



# Montage-instructie 713 6103 20

## ABS-sensorring bij voertuigen zonder ABS verwijderen

Fabrikant: Seat  
Volkswagen

Modellen:  
Seat: Arosa (6H1)  
Cordoba (6K1, 6K2)  
Cordoba Vario (6K5)  
Ibiza II (6K1)  
Volkswagen: Lupo I (6X1, 6E1)  
Polo (6N2)  
Polo Variant (6V5)  
Polo III (6N1)  
Polo III Classic (6V2)

Artikelnr: 713 6103 20

Actuele selectie zie onderdelencatalogus

Voor de hierboven vermelde voertuigen biedt Schaeffler Automotive Aftermarket de wiellager-kit met artikelnummer 713 6103 20 aan. Deze is voorzien voor zowel voertuigen met als zonder ABS.

Als het wiellager bij voertuigen zonder ABS wordt ingebouwd, moet de ABS-sensorring vóór de montage van de nieuwe wielnaaf worden verwijderd. Dit is mogelijk met eenvoudige werkplaatmiddelen, bijvoorbeeld met een montagehefboom.

Als de ABS-sensorring niet wordt verwijderd, kunnen er na de inbouw op voertuigen zonder ABS beschadigingen optreden.



Afbeelding 1: De wiellager-kit met artikelnummer 713 6103 20 is voorzien voor voertuigen met en zonder ABS.



Afbeelding 2: De sensorring wordt bijvoorbeeld gedemonteerd met een montagehefboom en dit moet gebeuren wanneer het wiellager wordt ingebouwd in voertuigen zonder ABS.

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.