



SERVICE INFO



V リブドベルトの作動領域からの笛吹き音

自動車メーカー：
オペル、ボックスホール

型式：
Corsa C (2004 ~)
Corsa D (2007 ~)
Tigra B (2004 ~)
Agila (2004 ~)
Meriva (2004 ~)
Combo (2004 ~)
Astra-H (2005 ~)

エンジンコード：C13DT、Z13DT、
Z13DTJ、Y13DT、
Z13DTH


品目番号：
デンソー製オルタネーター：
535 0151 10
ヴァレオ製オルタネーター：
535 0063 10

診断：
V リブドベルトの作動領域からの笛吹き音

破損原因：
オーバーランニングオルタネータープーリー
の異常

処置：
デンソー製オルタネーターでは、自動車メーカーによって、オリジナルのオーバーランニングプーリーを設計変更された INA のオーバーランニングオルタネータープーリーに交換してください (画像 1 を参照)。

INA では、ヴァレオ製オルタネーターを装備した自動車向けのオーバーランニングオルタネータープーリーも提供しています。2つのオーバーランニングプーリーの見た目の違いはごくわずかなため、特徴に注意してください (画像 3 を参照)。




画像 1：品目の交換



画像 2：専用工具の概要

注意：
オーバーランニングオルタネータープーリーを交換する際は、適切なシェフラーの専用工具を使用してください。

a. 400 0235 10 (トルクス、短)
b. 400 0201 10 (トルクス、標準)
c. 400 0200 10 (多角形、標準)
d. 400 0234 10 (多角形、短)



画像 3：INA オーバーランニングオルタネータープーリー 535 0063 10 (ヴァレオ) と 535 0151 10 (デンソー) の見分け方

勧告：
診断および修理手順を実行する際は、制御装置および補助駆動システム全体を確認し、必要に応じて、タイミングベルトとV リブドベルト、テンショナーと偏向プーリーを交換してください。

自動車メーカーの指示に従ってください！