



SERVICE INFO



タイミングベルトキット 530 0140 10 および 530 0495 10 の取付説明書

メーカー：フォード、マツダ、ボルボ

型式：

フォード： Courier、C-Max、
Fiesta IV、Fiesta V、
Fiesta VI、Focus、
Focus II、Fusion、
Mondeo IV、Puma
マツダ： 2、121 III
ボルボ： C30、S40 II、V50

エンジン： 1.25、1.25 16V、
1.4、1.4 16V、
1.6、1.6 Ti、1.6 16V

部品番号： 530 0140 10(キット)
530 0495 10(キット)



画像 1：530 0495 10 - INA タイミングベルトキット (固定ボルトを含む)

上記の自動車でタイミングベルトを交換する際は、必ずクランクシャフトベルトプーリーの固定ボルトを一緒に交換する必要があります。これは、使い捨てのストレッチボルトです。

シェフラーオートモーティブアフターマーケット部門は、タイミングベルト、テンショナープーリー、「Timing belt replacement (タイミングベルト交換)」と書かれたステッカーに加えて固定ボルトも同梱された、適切なタイミングベルトキットを提供しています。

*
CKS = クランクシャフト
CMS = カムシャフト

タイミングベルトキット 530 0140 10
の内容：

- ・1×テンショナープーリー 531 0586 10
- ・1×タイミングベルト 536 0196 10
- ・1×CKS 用ボルト* / M12 x 29
- ・1×CKS 用ボルト* / M12 x 44.5
- ・2×CMS 用ボルト* / M10 x 35
- ・2×テンショナープーリー用ボルト* / M8 x 34
- ・1×「Timing Belt replacement」ステッカー

注意：

ほとんどの場合、ストレッチボルトは使い捨てです。経験上、複数回締められると壊れます。

タイミングベルトキット 530 0495 10
の内容：

- ・1×テンショナープーリー 531 0813 10
- ・1×タイミングベルト 536 0196 10
- ・1×CKS 用ボルト* / M12 x 29
- ・1×CKS 用ボルト* / M12 x 44.5
- ・2×CMS 用ボルト* / M10 x 35
- ・1×テンショナープーリー用ボルト* / M8 x 46
- ・1×「Timing Belt replacement」ステッカー



自動車メーカーにより規定されたトルクで固定ボルトを締めてください！