



SERVICE INFO



カムフォロア 422 0102 10 と 支持エレメント 420 0222 10 の視覚的差異

自動車メーカー：
アウディ、セアト、シュコダ、
フォルクスワーゲン

型式：

アウディ： A3、A4、A5、A6、A8、
Q5、Q7、TT

セアト： Altea、Exeo、Ibiza V

シュコダ： Octavia、Superb、Yeti

VW： Golf V、Golf VI、
Jetta III、Passat、
Phaeton、Polo、
Scirocco、Tiguan、
Touareg、
Multivan T5、
Transporter T5

エンジン： 1.6 TDI、2.0 TDI、2.5
TDI、2.7 TDI、3.0 TDI、
4.0 TDI、4.2 TDI、6.0 TDI

OE No.：

- (1) 059 109 417 J
059 109 417 G
- (2) 059 109 521 G
03L 109 521
03L 109 521 A


部品番号：

- (1) 422 0076 10 (交換前)
- (1) 422 0102 10 (新)
- (2) 420 0221 10 (交換前)
- (2) 420 0222 10 (新)

自動車メーカーの交換部品番号の記述は、
比較のみを目的としています。



画像 1：仕様 1



画像 2：仕様 2

カムフォロアと油圧支持エレメントを交換
する際、画像 1 および 2 に示すバージョ
ンが自動車の中で使用されている可能性
があります。

シェフラーオートモーティブアフターマー
ケット部門は現在、画像 2 に示すバージョ
ンを提供していますが、画像 1 のバージョ
ンの交換に使用できます。

注意：

必ずセットで交換してください！

1つ以上の油圧弁隙間補償部品で異
常が発生した場合は、必ずセット全
体を交換してください。

何度も修理し、費用がかかるのを防
ぐため、カムフォロアと支持エレメ
ントは常に同時に交換します。