



SERVICE INFO



油圧式バケットタペットに影響を及ぼす変更

メーカー： アルファロメオ、フィアット、
ランチア、ローバー

型式：

アルファロメオ： 145、146、147、155、
156、166、GT、GTV、
Spider
フィアット： Barchetta、Brava、Bravo I、
Coupe、Doblo、Marea、
Multipla、Palio、Punto、
Siena、Stilo
ランチア： Kappa、Lybra、Thesis
ローバー： 100、200、400、600、
800、Carbrio

エンジン： 1.6、1.6 16V、1.7 T.S.16V、
1.8 16V、2.0、2.0 16V、2.0
20V、2.4 20V

部品番号： 420 0050 10
420 0208 10

OE No.：
フィアット： 464103078
73503122



図1：油圧式バケットタペット：左：旧バージョン、右：新バージョン

上記の型式の自動車メーカーは、油圧式バケットタペットの取り付け高さを変更しました。それに合わせて、シェフラーオートモーティブアフターマーケット部門は、仕様変更されたバージョンをアフターマーケットで提供します。

新しい油圧式バケットタペットは2mm高くなっています。取り付け高さは異なりますが、新しいバケットタペットは、上記のエンジンで問題なく取り付けることができます。2つのバージョンの技術的な機能の違いはありません。

自動車メーカーの仕様を順守してください！

スペアパーツおよび技術情報については、以下を参照してください。
www.schaeffler-aftermarket.com または www.RepXpert.com



図2：油圧式バケットタペット
左：旧バージョン、右：新バージョン