

## Unità idraulica di tensionamento per comando dei gruppi accessori - 534 0014 10

### Costruttore

**veicolo:** Audi, Skoda, Volkswagen

### Modelli:

Audi: A4, A6  
 Skoda: Superb  
 Volkswagen: Bora, Golf IV, Passat

**Motore:** 1.9 TDI, 2.0 TDI

**N. art.:** 534 0014 10

**OE Numero:** 038 903 315 D  
 038 903 315 P




Figura 1: Rappresentazione in dettaglio del 534 0014 10 con tutti i componenti

### Variazione dei materiali:

In questa unità di tensionamento vengono impiegati a partire da subito degli occhi in plastica neri invece di quelli bianchi (ved. Figura 2). Nella fase transitoria si potrà avere un mix delle due varianti. Questa modifica non ha alcun influsso sulla funzione tecnica, per cui sarà possibile impiegare entrambe le versioni in modo illimitato per i veicoli indicati.

### Note:

Per via delle forze notevoli presenti nei gruppi accessori in cui vengono impiegate queste unità di tensionamento, si suggerisce di sostituire le pulegge rigide sull'alternatore con una **ruota libera alternatore INA**.

Ciò comporta una sostanziale riduzione del carico all'interno dell'azionamento del gruppo per tutti i componenti. I nostri cataloghi indicano quale sia la ruota libera dell'alternatore prevista per il vostro veicolo.

### Legenda per Fig. 1:

#### Componenti principali:

- (1) Panoramica unità di tensionamento 534 0014 10\*
- (2) Puleggia di rinvio 532 0155 10\*
- (3) Tendicinghia idraulico 533 0021 10\*
- (4) Supporto con vite\*\*

#### Momenti di coppia:

- (5) Vite di fissaggio per la puleggia di rinvio, M8x38 (23Nm)\*\*
- (6) Vite di fissaggio per l'unità di tensionamento, M8x120 (25 Nm)\*\*
- (7) Vite di fissaggio per il tendicinghia idraulico, M8x30 (32 Nm)\*\*
- (8) Vite di fissaggio per il tendicinghia idraulico, M8x30 (35 Nm)\*\*\*

\*) Articolo ordinabile anche da solo

\*\*) Articolo non ordinabile da solo, è un componente dell'unità di tensionamento completa (1)

\*\*\*) Articolo non ordinabile da solo, non è incluso come componente dell'unità di tensionamento (1)




Figura 2: 534 0014 10 - Esecuzione con occhielli bianchi e neri nel Tendicinghia idraulico

I corrispondenti ricambi sono riportati nel nostro catalogo on-line all'indirizzo [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) o [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Versione 05.2009 (Sostituisce il 10.2007)  
**INA 0002**

Con riserva di modifiche tecniche

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

### Per ulteriori informazioni:

Schaeffler Italia S.r.l.  
 Strada Provinciale 229 km 17 • 28015 Momo (NO)  
 e-mail: [automotiveaftermarket.it@schaeffler.com](mailto:automotiveaftermarket.it@schaeffler.com)  
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

