



SERVICE INFO – INA 0004



Výpadek řemenice alternátoru

Přestavba na řemenici s alternátorovou volnoběžkou 535 0116 10

Výrobci:	Nissan, Renault
Modely:	
Nissan:	Micra III
Renault:	Clio II, Megane II, Megane Grandtour II, Megane III, Scenic II, Grand Scenic II, Thalia II
Motory:	1.4, 1.5 dCI, 1.6
OE čísla:	
Nissan:	A660 - C300BX A660 - C300EX
Renault:	77 01 476 465 82 00 113 636
Obj. č.:	535 0116 10



Obrázek 2: 535 0116 10 – INA-alternátorová volnoběžka

Na základě vysokého zatížení a konstrukčního řešení u sériově montovaných řemenic alternátorů (obr. 1) dochází často k výpadkům v pohonu přídatných agregátů.

Proto je nutné tento díl překontrolovat při každé návštěvě autoservisu z hlediska poškození a v případě potřeby díl vyměnit.



Obrázek 1: Zadní strana řemenice s alternátorovou volnoběžkou pro ztlumení vibrací

Při poškozené řemenici je pryž porézní, má trhliny nebo se zde uvolňují kovové částičky. Následně není zaručena tlumící funkce.

Schaeffler Automotive Aftermarket zde nabízí odpovídající pomoc díky přestavbě na řemenici s alternátorovou volnoběžkou 535 0116 10 (obrázek 2). Řemenice s alternátorovou volnoběžkou splňuje technické požadavky systému a lze ji použít bez jakýchkoliv problémů.

Výpadek řemenice s alternátorovou volnoběžkou pro ztlumení vibrací může vést ke kompletnímu výpadku celého vozidla!

Při odborné montáži je nutné bezpodmínečně dbát na pokyny přiloženého montážního návodu!

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com

REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REXPERT

INA 0004