



SERVICE INFO – INA 0004



Δυσλειτουργία της τροχαλίας του δυναμό

Μετατροπή σε τροχαλία με κασάνια (OAP 535 0116 10)

Κατασκευαστές: Nissan, Renault

Μοντέλα:

Nissan: Micra III
Renault: Clio II, Megane II, Megane Grandtour II, Megane III, Scenic II, Grand Scenic II, Thalia II

Κινητήρες: 1.4, 1.5 dCI, 1.6

Κωδικός OE:

Nissan: A660 - C300BX
A660 - C300EX
Renault: 77 01 476 465
82 00 113 636

Κωδικός

ανταλλακτικού: 535 0116 10

Λόγω του υψηλού φορτίου και της σχεδιαστικής λύσης της τροχαλίας του δυναμό (εικόνα 1) που έχει εγκατασταθεί εξ αρχής, το δευτερεύον σύστημα μετάδοσης με ιμάντα οδηγείται συχνά σε δυσλειτουργίες.

Γι αυτό πρέπει να ελέγχεται για πρόβλημα σε κάθε προγραμματισμένη συντήρηση και ενδεχομένως να αντικαθίσταται.



Εικόνα 1: Πίσω μέρος του αποσβεστήρα της τροχαλίας του εναλλάκτη



Εικόνα 2: 535 0116 10 – Τροχαλία δυναμό με κασάνια INA

Σε μια ελαττωματική τροχαλία, το καουτσούκ είναι πορώδες, ραγισμένο, ή πλήρως κομμένο από το μεταλλικό μέρος. Το αποτέλεσμα είναι να μην παρέχει πλέον απόσβεση.

Η Schaeffler Automotive Aftermarket προσφέρει την κατάλληλη λύση με τη μορφή της μετατροπής της σε τροχαλία με κασάνια (OAP) με το 535 0116 10 (εικόνα 2). Η τροχαλία OAP πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί άφοβα.

Αν ο αποσβεστήρας κραδασμών της τροχαλίας του δυναμό δυσλειτουργήσει, μπορεί να προκαλέσει την ακινητοποίηση του οχήματος.

Για την σωστή τοποθέτηση, παρακαλούμε ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες τοποθέτησης που παρέχονται.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
Schaeffler Greece
schaefflergr@schaeffler.com
https://aftermarket.schaeffler.gr
www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REPXPPERT