



## SERVICE INFO – INA 0004



# Kvar remenice alternatora

## Pretvorba u remenicu slobodnog hoda alternatora 535 0116 10

Proizvođač: Nissan, Renault

Modeli:

Nissan: Micra III  
Renault: Clio II, Megane II,  
Megane Grandtour II, Megane III,  
Scenic II, Grand Scenic II, Thalia II

Motori: 1.4, 1.5 dCi, 1.6

OE broj:

Nissan: A660 - C300BX  
A660 - C300EX  
Renault: 77 01 476 465  
82 00 113 636

Kat. Br.: 535 0116 10



Slika 2: 535 0116 10 — Remenica slobodnog hoda alternatora INA

Zbog visokog opterećenja i konstrukcijskog rješenja remenice alternatora (slika 1) koja se postavlja kao standardna, pomoćni pogon prednjeg kraja često se kvari.

Zbog toga se treba provjeriti je li oštećen pri svakom servisu i zamijeniti ako je potrebno.



Slika 1: Suprotno od remenice alternatora za prigušivanje vibracije

Na neispravnoj remenici guma je porozna, napukla ili u potpunosti odvojena od metalnih dijelova. Zbog toga više nema prigušni učinak.

Schaeffler Automotive Aftermarket nudi odgovarajuće rješenje u obliku prelaska na remenicu slobodnog hoda alternatora 535 0116 10 (slika 2). Ta remenica slobodnog hoda alternatora ispunjava tehničke uvjete sustava i može se upotrebljavati bez iznimki.

Ako je prigušivač vibracije na remenici alternatora u kvaru, može doći do kvara vozila.

Da biste je ispravno sastavili, pratite isporučene upute za sastavljanje.

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

### Za daljnje informacije:

Phone: +44 (0) 14 32 264 264\*

Fax: +44 (0) 14 32 375 760

Info@LuK-AS.co.uk

www.schaeffler-aftermarket.com



**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0004