



SERVICE INFO – INA 0004



Feil på dynamoen

Konvertering til frihjul på dynamo 535 0116 10

Produsent:	Nissan, Renault
Modeller:	
Nissan:	Micra III
Renault:	Clio II, Megane II, Megane Grandtour II, Megane III, Scenic II, Grand Scenic II, Thalia II
Motorer:	1.4, 1.5 dCi, 1.6
OE-Nr.:	
Nissan:	A660 - C300BX A660 - C300EX
Renault:	77 01 476 465 82 00 113 636
Artikkel nr.:	535 0116 10



Bilde 2: 535 0116 10 – INA frihjul dynamo

På grunn av høy belastning og designløsning av dynamoen (bilde 1) installert som standard, feiler oftest fremre drivrem.

Det skal derfor sjekkes for skade ved hver service og byttes ut hvis nødvendig.

På en defekt trinse er gummiene porøs, sprukket eller løsnet helt fra metalldelene. Som et resultat, har det ikke lenger noen dempende effekt.

Schaeffler Automotive Aftermarket tilbyr en passende løsning, her i form av konvertering til frihjul dynamo 535 0116 10 (bilde 2). Den frihjulskopplede dynamo oppfyller de tekniske krav i systemet og kan brukes uten reservasjoner.

Hvis vibrasjonsdempere på dynamoen slutter å virke, kan det føre til at kjøretøyet havarerer.

For å sikre at det er riktig installert, studer de vedlagte monteringsanvisningene.

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!



Bilde 1: Baksiden av den vibrasjonsdempende dynamo