

Awaria tłumika drgań alternatora

Marka pojazdu:
Nissan, Renault

Nr LuK: 535 0116 10

Nr OE:
 • Nissan A660C-300EX
 • Renault 82 00 113 636
Alternator Mitsubishi Nr: A2TB6481



Fot. 1: 535 0116 10

Zawartość:

- 1 x sprzęgiełko alternatora
- 1 x podkładka dystansowa (3,5 mm)
- 1 x pokrywka uszczelniająca

Z uwagi na sygnały o usterkach tej części, zalecamy przy każdej wizycie w warsztacie kontrolę, ew. wymianę sprzęgiełka na nowe. Usterka objawia się rozłączeniem części gumowej od metalowej, co skutkuje zanikiem funkcji sprzęgiełka.

Wskazówka:

Awaria sprzęgiełka alternatora prowadzi do unieruchomienia pojazdu!



Fot. 2: Montaż

LuK-AS oferuje sprzęgiełko alternatora pod numerem LuK-AS-Nr. **535 0116 10**.

Wskazówki montażowe:

1. Zdjąć pasek wieloklinowy
2. Skontrolować wszystkie elementy układu pasowego pod kątem uszkodzeń, ew. wymienić. Zdemontować oryginalne koło pasowe z alternatora (**fot. 2**)
3. Nałożyć na oś alternatora podkładkę dystansową (**fot. 2**)
4. Zamontować sprzęgiełko **LuK-AS-Nr. 535 0116 10** korzystając z specjalnego klucza (**fot. 3**).
5. Zamontować osłonkę łożyska na sprzęgiełko – **zwrócić uwagę na jej właściwe ułożenie!**
6. Zamontować pasek wieloklinowy.

Stosować się do zaleceń producenta pojazdu !



Fot. 3: Klucze mocujące

- a. 400 0235 10 (Torx, krótki)
- b. 400 0201 10 (Torx, standardowy)
- c. 400 0200 10 (Wielowpust, standardowy)
- d. 400 0234 10 (Wielowpust, krótki)

Właściwe części zamienne dobrać można w naszym katalogu-online, pod adresem **www.LuK-AS.com** lub w RepXpert pod adresem **www.RepXpert.com**.

Stan 05.2008

INA 0004

Zastrzega się prawo do zmian technicznych
© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG