



SERVICE INFO – INA 0004



Felfunktion hos generatorns remskiva

Ombyggnad till remskiva med generatorfrinav 535 0116 10

Tillverkare: Nissan, Renault

Modeller:

Nissan: Micra III
Renault: Clio II, Megane II, Megane Grandtour II, Megane III, Scenic II, Grand Scenic II, Thalia II

Motorer: 1.4, 1.5 dCi, 1.6

OE-nr.:

Nissan: A660 - C300BX
A660 - C300EX

Renault: 77 01 476 465
82 00 113 636

Best. nr.: 535 0116 10



Bild 2: Frinavremskiva 535 0116 10

På grund av den höga belastningen och konstruktionslösningarna hos fabriksmonterade remskivor hos generatorer (bild 1), uppstår ofta bortfall hos hjälppaggregatdrivningen.

Därför bör denna detalj kontrolleras med avseende på skador vid varje service och bytas ut vid behov.

Hos en skadad remskiva är gummit poröst, har sprickor, eller lossnat helt från metalldelarna. Vilket får till följd att dämpningsfunktionen inte längre säkerställs.

Schaeffler Automotive Aftermarket kommer här till hjälp och erbjuder en ombyggnadssats till remskiva med generatorfrinav 535 0116 10 (bild 2). Remskivan med generatorfrinav uppfyller systemets tekniska krav och kan användas utan några som helst problem.

Funktionsbortfall hos vibrationsdämparen i generatorns remskiva kan leda till totalstopp hos fordonet!

För att erhålla en professionell montering skall bifogade monteringsanvisningar ovillkorligen följas!

Följ fordonstillverkarens anvisningar!



Bild 1: Baksida hos generatorns remskiva med vibrationsdämpare

”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REP>XPERT

INA 0004