



## SERVICE INFO – INA 0004



# Пошкодження шків генератора

## Переобладнання на шків генератора з обгінною муфтою 535 0116 10

Виробники: Nissan, Renault

Моделі:

Nissan: Micra III  
 Renault: Clio II, Megane II,  
 Megane Grandtour II, Megane III,  
 Scenic II, Grand Scenic II, Thalia II

Двигуни: 1.4, 1.5 dCI, 1.6

Номер оригінального обладнання:

Nissan: A660 - C300BX  
 A660 - C300EX

Renault: 77 01 476 465  
 82 00 113 636

Артикульний номер: 535 0116 10



Зображення 2: 535 0116 10 — шків генератора з обгінною муфтою INA

Через високі навантаження і конструкцію шків генератора (зображення 1), що серійно встановлюється на двигуни часто трапляються поломки в приводі допоміжних агрегатів двигуна.

Тому необхідно перевіряти шків генератора на наявність пошкоджень кожного разу під час проходження технічного огляду та, за потреби, виконувати його заміну.



Зображення 1: Зворотний бік шків генератора з обгінною муфтою

Гума пошкодженого шків стає пористою, потрісканою, повністю відшаровується від металу. Внаслідок цього більше не виконується функція демпфування коливань.

В якості вирішення проблеми компанія Schaeffler Automotive Aftermarket пропонує переобладнання на шків генератора з обгінною муфтою 535 0116 10 (зображення 2). Шків генератора з обгінною муфтою відповідає всім технічним вимогам системи натягування ремня і його можна не вагаючись використовувати.

Несправність шків генератора з функцією демпфування коливань може призвести до серйозної поломки двигуна автомобіля!

Для правильного встановлення необхідно обов'язково дотримуватися інструкції з монтажу, що входить у комплект поставки!

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

ТОВ «Шеффлер Україна»

+380 44 520 - 13 - 80

info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler.ua/aftermarket

www.rexpert.ua

SCHAEFFLER  
**REXP**PERT

INA 0004