



SERVICE INFO – INA 0005



Κίνδυνος να μπερδευτούν οι τεντωτήρες 531 0054 30 και 531 0626 30

Κατασκευαστές: Opel, Vauxhall, Holden

Κωδ. LuK-AS: 531 0054 30
531 0626 30

Κωδικός OE:
56 36 738
56 36 729

Κωδ. κατασκευαστή: 979195
979488



Εικόνα 1: 531 0626 30 (979488)

Κατά την τοποθέτηση των παραπάνω τεντωτήρων πρέπει να προσέξετε τη σωστή αντιστοίχιση στο όχημα. Εξωτερικά είναι και οι δύο τύποι ίδιοι.

Η δύναμη προέντασης και η απόσβεση των τεντωτήρων δεν είναι ίδιες!

Με λάθος αντιστοίχιση υπάρχει ο κίνδυνος να πηδάει δόντια ο οδοντωτός ιμάντας και να προκληθεί ζημιά στον κινητήρα!

Ο τεντωτήρας 531 0626 30 διαθέτει μεγαλύτερη περιοχή ρύθμισης και λειτουργίας, καθώς και ρουλεμάν υψηλών θερμοκρασιών.

Οι τεντωτήρες διαφέρουν στον χαραγμένο κωδικό κατασκευαστή που φέρουν στο πίσω μέρος (εικόνα 2, βέλος).



Εικόνα 2: 531 0626 30 (979488)

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
Schaeffler Greece
 schaefflergr@schaeffler.com
 https://aftermarket.schaeffler.gr
 www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REPXPPERT

INA 0005