



SERVICE INFO – INA 0005



Nebezpečí záměny

napínacích kladek 531 0054 30 a 531 0626 30

Producători: Opel, Vauxhall, Holden

Nr. Piesă LuK AS: 531 0054 30
531 0626 30

Nr. OE:
56 36 738
56 36 729

Nr. producător: 979195
979488



Figura 1: 531 0626 30 (979488)

În momentul instalării rolerelor întinzătoare mai sus menționate, se vor respecta indicațiile pentru fiecare autovehicul. Ambele modele par identice la exterior.

Forța de pre-tensionare și amortizarea rolerelor întinzătoare diferă!

Montarea incorectă poate duce la sărirea curelei de distribuție, ceea ce ar rezulta în deteriorarea motorului.

Rola întinzătoare 531 0626 30 are o plajă de tensionare mărită și un rulment care funcționează la temperaturi mai ridicate.

Identificarea rolerelor întinzătoare se face după numărul producătorului ștanțat pe fața posterioară (fig. 2, săgeată).



Figura 2: 531 0626 30 (979488)

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ro>
www.repxpert.ro

SCHAEFFLER
REPXPERT

INA 0005