



## INA SERVİS BÜLTENİ



# Gerilim Rulmanları 531 0054 30 ve 531 0626 30'un Yanlış Uygulanması Tehlikesi

Araç Üreticisi: Opel  
Holden

LuK AS Parça No: 531 0054 30  
531 0626 30

OE-No: 56 36 738  
56 36 729

İmalatçı No: 979195  
979488

Yukarıda listelenen gerilim rulmanlarını yerleştirirken doğru araç uygulaması sağlanmalıdır. Her iki model de dışarıdan aynı görünmektedir.

Önyüklemeye kuvveti ve gerilim rulmanlarının sönümlemesi farklıdır. Yanlış ayarlama kayışın atmasına ve motora zarar vermesine neden olabilir.



Şekil 2: 531 0626 30 (9799488)

Gerilim rulmanlarının arka yüzünde etiketlenmiş olan imalatçı numarasıyla ayırt edilebilir (Bkz. Şekil 2, ok işareti).



Şekil 1: 531 0626 30 (979488)

Gerilim rulmanı 531 0626 bir genişletilmiş gerilim aralığına ve daha yüksek sıcaklıklı yatağa sahiptir.

İlgili parça referanslarını, [www.schaeffler.com.tr](http://www.schaeffler.com.tr) veya [www.repxpert.com.tr](http://www.repxpert.com.tr) adreslerindeki online kataloglarımızdan bulabilirsiniz.

**Daha fazla bilgi için!**

Telefon: +90 212 385 35 84  
[www.repxpert.com.tr](http://www.repxpert.com.tr)  
[www.schaeffler.com.tr](http://www.schaeffler.com.tr)

SCHAEFFLER  
**REPXP**ERT