




## SERVICE INFO – INA 0011



# Optiske forskelle på strammerulle 531 0565 30

Bilernes producenter:	Audi, Seat, Škoda, Volkswagen, Ford
Modeller:	
Audi	A2, A3, A4, A6
Seat	Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza IV, Leon, Toledo III
Škoda	Fabia, Octavia, Superb
Volkswagen	Bora, Caddy III, EOS, Fox, Golf IV, Golf V, Golf V Plus, Jetta III, Lupo, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan T5
Ford	Galaxy
Motorer:	1.4 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI
Luk-AS-nr.:	531 0565 30
OE-nr.:	038 1092 43 M 045 1092 43 F




Billede 2: 531 0565 30 (nyt)

### Optiske karakteristiker:

- Excentrik af pressestøbt aluminium
- Overfladelag zink-fosfor (lysbrun)
- Brun eller blå lejepakning

Indenfor rammerne af fortsat udvikling af vores produkter har vi modificeret strammerulle 531 0565 30. Nærværende serviceinformation giver en forklaring på optiske egenskaber af den "gamle" og "nye" specifikation.

Strammerullens "gamle" specifikation kan fortsat bruges og monteres i overensstemmelse med oplysninger fra køretøjfabrikanten!



Billede 1: 531 0565 30 (gammel)

Ved montering af den "nye specifikation" skal man passe på, at strammerullens overflade ikke ødelægges!

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

### Optiske karakteristiker:

- Excentrik af sinteret metal
- Overfladelag E-Coat (sort)
- Blå kuglepakning