

Οπτικές διαφορές της τροχαλίας τάσης 531 0565 30

Κατασκευαστής οχήματος:

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Ford


Μοντέλα:

- **Audi** A2, A3, A4, A6
- **Seat** Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza IV, Leon, Toledo III
- **Skoda** Fabia, Octavia, Superb
- **Volkswagen** Bora, Caddy III, EOS, Fox, Golf IV, Golf V, Golf V Plus, Jetta III, Lupo, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan T5
- **Ford** Galaxy

Κινητήρας: 1.4 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI

Κωδ. LuK-AS: 531 0565 30


Κωδ. OE: 038 109 243 M
045 109 243 F



Εικόνα 1: 531 0565 30 (παλαιά παραλλαγή)

Οπτικά χαρακτηριστικά:

- έκκεντρο από πυρωσυσσωματωμένο μέταλλο
- επίστρωση επιφάνειας E-Coat (μαύρο)
- μπλε τσιμούχα



Εικόνα 2: 531 0565 30 (νέα παραλλαγή)

Οπτικά χαρακτηριστικά:

- έκκεντρο από χυτό αλουμίνιο
- Επίστρωση επιφάνειας ψευδαργύρου –φωσφόρου (ανοιχτό καφέ)
- καφέ ή μπλε τσιμούχα

Στα πλαίσια της σταθερά συνεχόμενης εξέλιξης των προϊόντων μας τροποποιήθηκε η τροχαλία τάσης **531 0565 30**.

Αυτές οι πληροφορίες για το σέρβις δείχνουν τα οπτικά χαρακτηριστικά της „παλαιάς παραλλαγής“ και της „νέας παραλλαγής“.



Η „παλαιά παραλλαγή“ του τεντωτήρα υπάρχει ακόμα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να τοποθετηθεί σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή του οχήματος!



Κατά την τοποθέτηση της „νέας παραλλαγής“ προσέξτε να μην υποστεί ζημιά η επίστρωση επιφάνειας της τροχαλίας τάσης!

Κατάλληλα ανταλλακτικά θα βρείτε στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, διεύθυνση www.Schaeffler-Aftermarket.com, ή στο RepXpert, στη διεύθυνση www.RepXpert.com.

Έκδοση 10.2007

INA 0011

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών

© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG