

Uiterlijke verschillen van de spanrol 531 0565 30

Autofabrikanten:

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Ford

Modellen:

- **Audi** A2, A3, A4, A6
- **Seat** Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza IV, Leon, Toledo III
- **Skoda** Fabia, Octavia, Superb
- **Volkswagen** Bora, Caddy III, EOS, Fox, Golf IV, Golf V, Golf V Plus, Jetta III, Lupo, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan T5
- **Ford** Galaxy

Motoren: 1.4 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI

LuK-AS-nr.: 531 0564 30

OE-nr.: 038 109 243 M
045 109 243 F

In het kader van de voortdurende verdere ontwikkeling van onze producten is de spanrol **531 0565 30** gewijzigd.

Deze service-info toont de uiterlijke kenmerken van de 'oude uitvoering' en de 'nieuwe uitvoering'.



Fig. 1: 531 0565 30 (oude uitvoering)

Uiterlijke kenmerken:


- excenter van sintermetaal
- oppervlaktelaag E-Coat (zwart)
- blauwe lagerafdichting




Fig. 2: 531 0565 30 (nieuwe uitvoering)

Uiterlijke kenmerken:

- excenter van gegoten aluminium
- oppervlaktelaag zinkfosfaat (lichtbruin)
- bruine of blauwe lagerafdichting

 De 'oude uitvoering' van de spanrol vervalt **niet** en kan nog steeds worden gebruikt en overeenkomstig de instructies van de autofabrikant worden gemonteerd!

 Let er bij het monteren van de 'nieuwe uitvoering' op dat de oppervlaktelaag van de spanrol **niet** wordt beschadigd!

U vindt de overeenkomstige reserveonderdelen in onze onlincatalogus op www.Schaeffler-Aftermarket.com of via RepXpert op www.RepXpert.com.

Versie 10.2007

INA 0011

Technische wijzigingen voorbehouden
© 2007 LuK-Aftermarket Service oHG

Voor meer informatie:

Telefoon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct/min. vanuit het Duitse vaste net, voor mobiele oproepen kunnen afwijkende prijzen gelden.