

Nuevo tornillo - Polea tensora 531 0278 30

Fabricante:
Volkswagen

Modelo: Transporter T4

Motor: 2.5 Gasolina

N.º LuK AS: 531 0278 30

Ref. originales: 074 109 243 C
074 109 243 H (sustituída)




Fig. 1: 531 0278 30



Fig. 2: Tornillo OE

En el marco del desarrollo continuo de nuestros productos y de la seguridad de la calidad INA suministra con la polea tensora 531 0278 30 un nuevo tornillo (fig. 3).

Características:

- Cabeza de tornillo plana con Torx
- Cabeza de tornillo Ø 18,5 mm
- Clase de resistencia 10.9
- Seguro del tornillo en la rosca
- Con retención de par



Fig. 3: Tornillo INA

INA recomienda cambiar el tornillo original (fig. 2) por el tornillo suministrado.

Par de apriete: 20 ± 1,5 Nm

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en www.Schaeffler-Aftermarket.com o en www.RepXpert.com.

Situación 12.2007
INA 0016

Salvo modificaciones técnicas
© 2007 LuK-Aftermarket Service oHG

Para más información:

Schaeffler Iberia, S.L.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115 · Fax: 91 654 27 61
www.Schaeffler-Aftermarket.com

