



SERVICE INFO – INA 0022



Ombyggnadssats av den

mekaniska spänneheten 533 0097 10 till hydraulisk spännehet 533 0015 10

Tillverkare: BMW

Modeller: E34, E36, E38, E39, E46, E53, E60, E61, E65, E66, E83, Z3, Z4

Motorer:

E34	520, 525
E36	320, 323, 325, 328
E38	728
E39	520, 523, 525, 528, 530
E46	320, 323, 325, 328, 330
E53	3.0
E60	520, 525, 530
E61	520, 525, 530
E65	730
E66	730
E83	2.5, 3.0
Z3	2.0, 2.2, 2.8, 3.0
Z4	2.2, 2.5, 3.0

Best. nr.: 533 0097 10

Best. nr.:

533 0015 10	11 28 1 427 252
	11 28 1 735 899
	11 28 1 748 832




Bild 1: 533 0015 10



Bild 2: 533 0097 10



Bild 3: Leveransen omfattar

Den mekaniska spänneheten 533 0015 10 har bytts ut mot den hydrauliska spänneheten 533 0097 10.

Denna ombyggnadssats innehåller samtliga nödvändiga delar för infästning av den hydrauliska spänneheten och spännrullen. (se bild 3).

Tillämplig monteringsanvisning finns i förpackningen.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REP>XPERT

INA 0022