



## SERVICE INFO – INA 0026



# Erstatning af svingningsdæmper 535 0017 10 for friløbshjul til generator 535 0105 10

Bilernes producenter: Dacia, Renault

LuK-AS nr. gammel: 535 0117 10  
LuK-AS nr. nyt: 535 0105 10

OE-nr.: Renault 77 00 110 616

Generator nr.: 82 00 323 137



Billede 1: 535 0117 10

Svingningsdæmper i LuK-AS-nr. 535 0117 10 (figur 1) leveres ikke mere og er blevet erstattet med ordrenr. 535 0105 10 (figur 2).




Billede 2: 535 0105 10

**Leveringsomfang:**  
1 x generatorfriløb  
1x tætningslåg



Billede 3: Produktets erstatning



Billede 4: Oversigt af specialanordninger

- a. 400 0235 10 (torx, kort)
- b. 400 0201 10 (torx, standard)
- c. 400 0200 10 (flerkantet, standard)
- d. 400 0234 10 (flerkantet, kort)

### Monteringsvejledning:

1. Den flade rem med riller skal afmonteres
2. Man skal tjekke alle remsystemets komponenter for ødelæggelse – ødelagte komponenter skal udskiftes
3. Den originale remskive (se figur 3) skal afmonteres fra generatoren
4. Friløbshjul til generator 535 0105 10 monteres ved hjælp af relevant specialværktøj (se figur 4)
5. Tætningsdækslet skal monteres på friløbshjulet til generatoren – pas på den rigtige placering!
6. Den flade rem med riller skal monteres.

### Vigtigt:

En beskadiget svingningsdæmper kan gøre køretøjet ubrugeligt.

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!